



Verband  
Lagertechnik  
Betriebs-  
einrichtung

# VERBANDSEMPFEHLUNG

Absicherung gegen  
Herabfallen



## Absicherung gegen Herabfallen

Die DGUV-Regel 108-007 wurde im November 2023 von der DGUV-Information 208-061 abgelöst.

Gegenüber der DGUV-Regel 108-007 hat sich bei der neuen DGUV-Information 208-061 im Abschnitt 4.2.4 „Sicherung gegen Herabfallen von Ladeeinheiten und Lagergut“ eine Änderung ergeben:

Der Punkt 4.2.4.2 aus der abgelösten DGUV-Regel 108-007 ist ersatzlos entfallen:

*„Bei Palettenlagerung müssen die Sicherungen gegen herabfallende Ladeeinheiten auch an den obersten Ablagen mindestens noch 0,5 m hoch sein.“*

*Siehe auch Anhang 2 Abbildung 7.“*

## Wie ist mit der Absicherung gegen Herabfallen nun umzugehen?

Mit der Veröffentlichung der DGUV-Information 208-061 wurden Anpassungen in Kapitel 4.2.4 umgesetzt. Die grundsätzlichen Sicherheitsanforderungen haben sich dadurch jedoch nicht geändert.

Die DGUV-Information 208-061 zeigt in Punkt 4.2.4.1 klar auf:

*„Die nicht für die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten von Regalen müssen gegen Herabfallen von Ladeeinheiten und Lagergut gesichert sein. Die Dimensionierung der Sicherungen muss den Abmessungen und Lasten der Ladeeinheiten bzw. des Lagerguts entsprechen.“*

Wenn die Dimensionierung der Sicherungen den Abmessungen und Lasten der Ladeeinheiten bzw. des Lagerguts entspricht, ist die Anforderung, die nicht für die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten gegen Herabfallen von Ladeeinheiten und Lagergut zu sichern, in jedem Fall erfüllt.

Die in der neuen DGUV-Information 208-061 nicht mehr erwähnten 0,5 m Mindestüberstand bei Palettenlagerung haben sich in der Praxis bewährt und können auch weiterhin berücksichtigt werden.

Der Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen e. V. informiert:

## Absicherung gegen Herabfallen

Stand: Januar 2025

### Herausgeber:

Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen e. V.  
Neumarktstr. 2 b, D-58095 Hagen  
Tel: +49 2331 2008-0, Fax: +49 2331 2008-40  
[www.verband-lb.de](http://www.verband-lb.de)

### Text/Redaktion:

Arbeitskreis Regale VLB / Dipl.-Ing. Olaf Heptner

Die dieser Veröffentlichung zu Grunde liegenden Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und redaktionell bearbeitet. Eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen.

Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und bei deutlicher Quellenangabe gestattet.